


LES TRAVAUX EN IMAGES

JANVIER- MARS 2017




Ancienne charpente contaminée par la mérule



Dépose de l'ancienne charpente (été 2016)



Pose de la charpente restaurée



Réalisation de la couverture en tuiles plates

